


## Vue éclatée SC 5248 Intérieur



| Nr.  | Nom Holding                                            | EAN           |
|------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 2    | Filtre à air 3M pour l'unité SPHPBS102591              | 8713508784915 |
| 2    | Filtre à air unité int. SPHPBS101682                   | 8713508785752 |
| 3    | Carte afficheur SPHPBS101940                           | 8713508786919 |
| 11   | Moteur ventilateur SPHPBS101920                        | 8713508787015 |
| 12   | Manchon de palier unité int. SPHPBS103318              | 8713508799933 |
| 13   | Assemblage du palier unité int. SPHPBS103317           | 8713508799926 |
| 16.1 | Moteur pas à pas oscillation.h unité int. SPHPBS103386 | 8713508000749 |
| 16.1 | Moteur pas à pas oscillation.h unité int. SPHPBS103381 | 8713508000688 |
| 19.4 | Carte principale unité int. SPHPBS101933               | 8713508787008 |
| 19.5 | Boîtier de la carte mère unité int. SPHPBS102410       | 8713508782362 |
| 19.6 | Sonde évaporateur unité int. SPHPBS102585              | 8713508784885 |
| 19.9 | Sonde température ambiante unité int. SPHPBS101731     | 8713508782300 |
| 21   | Télécommande SPHPBS101281                              | 8713508778488 |
| 40   | Filtre à catalyseur à froid pour l'unité SPHPBS102589  | 8713508784908 |
| 45   | Support de télécommande SPHPBS102664                   | 8713508792095 |
| /    | Système Wi-Fi Tuya PVG-F SPHPBS102095                  | 8713508788333 |